



氣動砂布帶機

Baby belton

台灣總代理

【氣動-研磨砂布帶機】

NO. **BB-10L / BB-10B / BB-20**


- 適合用於除毛邊、倒角、研磨、拋光等用途。
- 小巧輕量卻威力巨大。

- 旋轉方向可以反轉。
- 人體工學設計、左右手均可使用的對稱設計。

NO. **BB-10L** (輕研磨用)
鎖定槓桿式
砂帶尺寸 10 mm (W)

NO. **BB-10B** (輕研磨用)
圓環式
砂帶尺寸 10 mm (W)

NO. **BB-20** (輕研磨用)
砂帶尺寸 20 mm (W)



型號	BB-10L (鎖定槓桿式)	BB-10B (圓環式)	BB-20
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6(6)		
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.2		0.43
空載轉速 min ⁻¹ (rpm)	17000		16000
砂帶速度 m/min	1120		1100
砂帶尺寸 mm	10 × 330		20 × 330
進氣口尺寸	Rc1/4		
主體重量 kg	0.55	0.5	0.8
主體砂布帶尺寸 mm	Z#100 × 10	Z#100 × 10	Z#60 × 20
標準配件 (另購砂布帶 - 請參 P26 頁)	· 砂布帶 Z#120 × 10 mm: 1 個 · 砂布帶 Z#180 × 10 mm: 1 個 · 砂布帶 Z#240 × 10 mm: 1 個 · 內六角扳手 1.5 mm: 1 根 · 螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個 · 偏移支架 Ass'y: 1 個	· 砂布帶 Z#120 × 10 mm: 1 個 · 砂布帶 Z#180 × 10 mm: 1 個 · 砂布帶 Z#240 × 10 mm: 1 個 · 內六角扳手 1.5 mm: 1 根 · 螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個 · 偏移支架 Ass'y: 1 個	· 砂布帶 Z#120 × 20 mm: 1 個 · 砂布帶 Z#240 × 20 mm: 1 個 · 內六角扳手 2.5 mm: 1 根 · 內六角扳手 3 mm: 1 根 · 碟片: 1 根 · 防塵套: 1 個 · 螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個

簡易大開關 (BB-10B)

FR 閥桿調整



正轉 (右) 反轉 (左)

旋轉速度也可以通過槓桿的角度進行調整。

簡單的開關操作



OFF ON


無需工具，使用收縮支架輕鬆更換砂布帶

推入空轉輪以將其鎖定，並更換為新的拋光帶。
支架可以通過按鈕解鎖。更換拋光帶時，需要拆卸和安裝蓋子。

卸下側蓋，按下空轉輪，直到自動鎖定。



一鍵解鎖：
按下按鈕後，擰緊砂帶。



按鈕

(BB-20)

調整角度提高工作效率

可符合作業位置和加工物的形狀、進行防護板角度調節。

調整旋轉數

通過旋轉調節閥，無需工具即可簡單調節旋轉速度。



控制切屑飛散方向

通過改變拋光帶的旋轉方向，可以控制切屑散落的方向。

前方 (反轉)



後方 (正轉)






【氣動-研磨砂布帶機】

NO. **B-10CL** / **B-20CL** / **B-10CL-A** / **B-30CL**


● 適用於在狹小空間及角落彎面進行拋光和研磨。 ● 快速更換皮帶。 ● 後方排氣系統。

NO.**B-10CL** (輕研磨用)
砂帶尺寸 10 mm (W)



產品影片


NO.**B-20CL** (中研磨用)
砂帶尺寸 20 mm (W)




空轉輪夾持
在一側




NO.**B-20CL-A** (中研磨用)
砂帶尺寸 20 mm (W)



空轉輪夾持
在兩側



NO.**B-30CL** (重研磨用)
砂帶尺寸 30 mm (W)



型號	B-10CL	B-20CL	B-20CL-A	B-30CL
使用壓力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)			
空氣消耗量 (空載) m ³ /min	0.4	0.48		0.82
空載轉速 min ⁻¹ (rpm)	17000	18000		15000
砂帶速度 m/min	1120	2770		2310
砂帶尺寸 mm	10 × 330	20 × 520		30 × 540
進氣口尺寸	Rc1/4			
主體重量 kg	0.9	1.6	1.5	2.4
主體砂布帶尺寸 mm	Z#60 × 10	Z#60 × 20		Z#60 × 30
標準配件 (另購砂布帶 - 請參 P26 頁)	·砂布帶 Z#60 × 10 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#80 × 10 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#100 × 10 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#120 × 10 mm: 1 個 ·內六角扳手 1.5 mm: 1 根 ·內六角扳手 4 mm: 1 根 ·螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個		·砂布帶 Z#60 × 20 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#80 × 20 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#100 × 20 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#120 × 20 mm: 1 個 ·內六角扳手 2.5 mm: 1 根 ·內六角扳手 4 mm: 1 根 ·螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個 ·半圓磅片: 1 根	·砂布帶 Z#60 × 30 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#80 × 30 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#100 × 30 mm: 1 個 ·內六角扳手 5 mm: 1 根 ·螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個 ·把手 Ass'y: 1 套

砂布帶更換簡單

砂布帶更換非常簡單。* 更換時請旋轉蓋子打開。

自動
鎖定


請按下空轉輪，鬆開砂帶，直到自動鎖定。



所有砂布帶機通用

解除
鎖定


請按下按鈕，
拉緊槓桿。



10 / 20 型號

將磅片按入箭頭的方向。

30 型號





【電動-研磨砂布帶機】


NO. **EBS-10 / 20 / 20B / 30A**

- 適用於在狹小空間及角落彎面進行拋光和研磨。 ● 快速更換皮帶。 ● 後方排氣系統。

NO. **EBS-10**

砂帶尺寸 10 mm (W)


☐ 二重絕緣




NO. **EBS-20**

砂帶尺寸 20 mm (W)

☐ 二重絕緣




空轉輪夾持
在兩側



NO. **EBS-20B**

砂帶尺寸 20 mm (W)

☐ 二重絕緣



空轉輪夾持
在一側



NO. **EBS-30A**

砂帶尺寸 30 mm (W)

☐ 二重絕緣



型號		EBS-10	EBS-20	EBS-20B	EBS-30A
電壓		AC100V 50/60Hz			
額定消耗電力	W	170	510		900
額定電流	A	1.8	5.2		9
額定時間	min	30	30		30
空載往復數	min ⁻¹	9200	10000		12000
皮帶速度	m/min	670	1540		1890
皮帶尺寸	m	10 × 330	20 × 520		30 × 540
Cabtyre 代碼	m	2	2.5		4
主體重量	kg	1.2	2.4		3.1
主體砂布帶尺寸	mm	Z#60 × 10	Z#60 × 20		Z#60 × 30
標準配件 (另購砂布帶 - 請參 P26 頁)		·砂布帶 Z#60 × 10 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#80 × 10 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#100 × 10 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#120 × 10 mm: 1 個 ·六角扳手 2 mm: 1 根 ·六角扳手 4 mm: 1 根	·砂布帶 Z#60 × 20 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#80 × 20 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#100 × 20 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#120 × 20 mm: 1 個 ·把手 Ass'y: 1 套 ·半圓薄片: 1 根 ·六角扳手 4 mm: 1 根		·砂布帶 Z#60 × 30 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#80 × 30 mm: 1 個 ·砂布帶 Z#100 × 30 mm: 1 個 ·把手 Ass'y: 1 套 ·碳鋼刷 Ass'y: 1 套 ·六角扳手 4 mm: 1 根 ·六角扳手 5 mm: 1 根



EBS-30A 用於去毛邊壓鑄件



砂布帶機 - 另購配件

Belton - accessories

台灣總代理

10 型

<B-10CL、EBS-10 用>

砂帶尺寸: 6 × 330 mm (W×L)		
粒度	氧化鋁 (Z)	礬土 (AA)
#40	-	-
#60	41563	-
#80	41564	-
#100	41565	-
#120	41566	-
#180	41569	-
#240	41567	-
#400	-	41506
一箱 50 入 		

* 使用時，需另購支架 6 Ass'y 及砂片 6 Ass'y

<B-10CL、EBS-10、BB-10B、BB-10L 用>

砂帶尺寸: 10 × 330 mm (W×L)			
粒度	氧化鋁 (Z)	礬土 (AA)	陶瓷 (CE)
#40	-	-	25500
#60	41461	-	25501
#80	41398	-	25502
#100	41397	-	25503
#120	41568	-	25504
#180	41570	-	-
#240	41571	-	-
#400	-	41407	-
一箱 50 入 		一箱 50 入 	

20 型

<B-20CL-A、B-20CL、EBS-20、EBS-20B、CLB-20 用>

砂帶尺寸: 20 × 520 mm (W×L)			
粒度	氧化鋁 (Z)	礬土 (AA)	陶瓷 (CE)
#40	90321	-	25505
#60	90322	-	25506
#80	90323	-	25507
#100	90324	-	25508
#120	90325	-	25509
#180	90337	-	-
#240	90338	-	-
#320	-	90309	-
#400	-	90310	-
一箱 20 入 		一箱 20 入 	一箱 20 入 

<BB-20 用>

砂帶尺寸: 20 × 330 mm (W×L)				
粒度	氧化鋁 (Z)	礬土 (AA)	陶瓷 (CE)	不織布
#40	-	-	-	-
#60	37515	-	37526	-
#80	37516	-	37527	-
#100	37517	-	37528	-
#120	37518	-	37529	-
#180	37519	-	-	37523 A-M: #180 相當 (紅)
#240	37520	-	-	37522 A-VF: #320 相當 (青)
#400	-	37521	-	37524 S-SF: #400 相當 (灰)
一箱 20 入 		一箱 20 入 	一箱 5 入 	

30 型

<B-30CL、EBS-30A 用>

砂帶尺寸: 30 × 540 mm (W×L)			
粒度	氧化鋁 (Z)	礬土 (AA)	陶瓷 (CE)
#40	90339	-	25510
#60	90340	-	25511
#80	90341	-	25512
#100	90342	-	25513
#120	90343	-	25514
#180	90344	-	-
#240	90345	-	-
#320	-	90409	-
#400	-	90410	-
一箱 20 入 		一箱 20 入 	

【另購配件】

No.	產品代碼	名稱	單位	砂帶尺寸
①	57653	支架 6 Ass'y	1 套	6 mm
②	58004	砂片 6 Ass'y	1 套	

①



②



可用於去毛邊，倒角，焊縫磨削



壓鑄品毛邊去除



鋁製品局部加工



直線零件的倒角加工