



· 氣動銼刀 SUPER HAND



●小型整形用●
SH-100型



●小型、整形用●

品 號	型 式	使用空氣壓力	空氣消費量	往復數	行 程	重 量
110202100	SH-100A	6kgf/cm ²	0.24m ³ /min	3700回/min	9mm	1.1kg
110202120	ASH-800	6kgf/cm ²	0.23m ³ /min	6500回/min	8mm	0.5kg

品 號	型 式	使用電源	消費電力	往復數	行 程	重 量
113800145	ESH-80	AC100V、60Hz	140W	4800回/min	8mm	1.4kg

496000100	銼刀	平、圓、三角
-----------	----	--------

496000300	銼刀	半圓
-----------	----	----

· 氣動直鋸切斷機 SUPER SAW



●SUPER SAW●
SSW-110型

品 號	型 式	使用空氣壓力	空氣消費量	回轉數	行程長度	全 長	重 量
110202600	SSW-110	6kgf/cm ²	0.29m ³ /min	7000B/min	11mm	217mm	0.62kg